

ZŁOTE

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY w ENERGETYCE

1. Wyposażyć się we właściwe wyposażenie i sprzęt



2. Odłączyć urządzenie/installację od źródła napięcia



3. Zabezpieczyć i zablokować elementy odłączające w położeniu otwartym



4. Sprawdzić brak napięcia na każdym z przewodów za pomocą Wskaźnika Obecności Napięcia



5. Uziemić oraz zewrzeć jeżeli istnieje ryzyko powrotu napięcia na instalacji, obecność kondensatorów w urządzeniach i sieci lub istnieją długie kable łączeniowe (ryzyko samoindukcji).



6. Wygrodzić i opisać urządzenie na którym są wykonywane prace.

